



עמוד 1 מתוך 3 עמודים	מספר הוראה: 10-10-028	הוראות בטיחות - אחסנה ושינוע
כתב וערך: מאיר סאיג	חל על: כל יחידות העירייה	נושא: כללי
מהדורה: 1	עדכון אחרון: 01.07.2005	תאריך תחולה: 07.07.2003

ה. בטיחות- אחסנה ושינוע

הוראות בטיחות - אחסנה ושינוע

מנהל/עובד/מחסנאי נכבד,

במחסנים ובשינוע ואחסון של חומרים, ציוד וכלים, יש להקפיד על הוראות הבטיחות כמפורט להלן:

1. ציוד מגן אישי

- 1.1 נעל נעלי בטיחות בעבודה.
- 1.2 חבוש קסדת מגן במחסנים שהחומר המאוחסן בהם נמצא בגובה 3 מטר לפחות, או כשקיימת סכנה של נפילת עצמים על הראש.
- 1.3 לצורך שינוע וטלטול עצמים יש להצטייד בכפפות מגן.

2. מחסנים - כללי

- 2.1 במחסן חייב להיות מלאי של ציוד מגן אישי מתאים וראוי לשימוש העובדים.
- 2.2 ברדיוס של 11 מטר לפחות סביב למחסן לא יוחזקו חומרים דליקים ולא תהיה צמחייה.
- 2.3 בגובה של 5 מטר לפחות מגג המחסן לא יעברו כבלי חשמל.
- 2.4 אין לעשן בשטח המחסן ואין לבצע כל עבודה באש גלויה שלא ע"פ "הוראות בטיחות - עבודה באש גלויה".
- 2.5 במחסן יימצאו פתחי איוורור ו/או אמצעי יניקה אחרים.
- 2.6 יש לוודא קיום ציוד כיבוי אש כדרוש למחסן וכן נגישות אליו.
- 2.7 גופי התאורה במחסן ימוגנו ע"י רשתות מגן בפני פגיעה.
- 2.8 במחסן יוצב ארון עזרה ראשונה עם תכולה מתאימה.
- 2.9 המחסן חייב להיות נעול כאשר אין עובדים בו.
- 2.10 יש להקפיד על סדר וניקיון במחסן ומסביב לו.



עמוד 2 מתוך 3 עמודים	מספר הוראה: 10-10-028	הוראות בטיחות - אחסנה ושינוע
כתב וערך: מאיר סאיג	חל על: כל יחידות העירייה	נושא: כללי
מהדורה: 1	עדכון אחרון: 01.07.2005	תאריך תחולה: 07.07.2003

3. אחסנה

- 3.1 שטח האחסון יפולס ויותקנו בו סידורי ניקוז ודרכי גישה מתאימים.
- 3.2 האיציטבאות במחסן יהודקו לקירות.
- 3.3 בין ערימות האחסון יש להשאיר מרווח מספיק למעבר והוצאת חומרים.
- 3.4 הסחורה על המדפים לא תבלוט מחוץ למשטח.
- 3.5 אין להעמיס על האיציטבאות טובין מעבר לעומס המותר להן.
- 3.6 אין לאחסן סחורה במשטחים או על גבי מדפים פגומים.
- 3.7 אין לחסום מעברים ופתחים הנועדים למילוט.
- 3.8 סחורה כבדה תאוחסן בחלק התחתון וסחורה קלה יותר בחלק העליון של המדפים.
- 3.9 האחסון יהיה עד לגובה שלא יפחת מ- 50 ס"מ מגופי התאורה.
- 3.10 צינורות, עצים, ברזלים וכו', יערמו בצורה מסודרת כך שלא יבלטו ולא תיווצרנה סכנה של הידרדרות (יש להשתמש בטריזי עץ ולקשור אותם).
- 3.11 חומרים דליקים יאוחסנו בנפרד.
- 3.12 נוזלים דליקים יש לאחסן במיכלים סגורים שקיבולם אינו עולה על 15 ליטר.
- 3.13 החומרים והנוזלים יסומנו בצורה ברורה.
- 3.14 אין להעביר חומרים מכלי קיבול אחד למשנהו.
- 3.15 לא יוכנס חומר מסוכן למחסן אלא אם נתקבל גיליון בטיחות (MSDS) מאת הספק.
- 3.16 האחסון, השינוע, השימוש ודרכי הסילוק של החומר יעשו בהתאם לגיליון הבטיחות והמופיע על גבי תווית היצרן עליו.



עמוד 3 מתוך 3 עמודים	מספר הוראה: 10-10-028	הוראות בטיחות - אחסנה ושינוע
כתב וערך: מאיר סאיג	חל על: כל יחידות העירייה	נושא: כללי
מהדורה: 1	עדכון אחרון: 01.07.2005	תאריך תחולה: 07.07.2003

4. כלי עבודה

- 4.1 כל כלי שיוצא מן המחסן יעבור בדיקה ויזואלית שתאמת את תקינותו – באחריות מנהל העבודה.
- 4.2 אין להוציא מן המחסן כלים פגומים לצורך עבודה.
- 4.3 אין להשתמש בכלים שאינם מתאימים לצורך העבודה.
- 4.4 במחסן חייב להיות מלאי של כלים במצב תקין המיועד להפעלה.
- 4.5 לא יוכנס לשימוש כלי או כל אביזר אחר שאינו עונה לדרישות התקן.
- 4.6 כלי העבודה חייבים להיות שלמים וראויים לשימוש.
- 4.7 כלים המיועדים לתיקון או להוצאה לבלאי יאוחסנו בנפרד.
- 4.8 על כל כלי פגום ידווח המשתמש למחסנאי ולממונה הישיר עליו.
- 4.9 קצוות של כלים חדים יש לכסות למניעת פגיעה בעובדים.

5. הרמת משאות

- 5.1 לפני הרמת המשא, יש לבדוק אם הוא בגבול יכולת ההרמה של העובד. בכל מקרה לא יורם ידנית משא העולה על 20 ק"ג ע"י עובד יחיד.
- 5.2 אם המשא כבד מדי, יש להיעזר בעובד נוסף או באמצעי עזר מיכני.
- 5.3 בעת ההרמה, הרגליים תהיינה קרובות למשא המורם כשהגב ישר והכפיפה נעשית בברכיים.
- 5.4 אין לבצע את הרמת המשא בתנועות חדות או סיבוביות.
- 5.5 את המשא יש להניח על משטח יציב.
- 5.6 הנחת המשא תבוצע כשהברכיים כפופות והגב ישר.
- 5.7 הנחת המשא תבוצע בזהירות, כך שלא תיתפסנה האצבעות.