



עמוד 1 מתוך 3 עמודים	מספר הוראה: 10-10-038	הוראות בטיחות - צביעה
כתב וערך: מאיר סאיג	חל על: כל יחידות העירייה	נושא: כללי
מהדורה: 1	עדכון אחרון: 01.09.2016	תאריך תחולה: 07.09.2004

ה.בטיחות – צביעה

## הוראות בטיחות - צביעה

### 1. כללי

- 1.1 עבודות צביעה כרוכות בסיכונים כגון: שאיפה או מגע עם חומרים מסוכנים, התפרצות אש, נפילה מגובה. על מנת לבצע את עבודת הצביעה בבטחה יש להקפיד על כל ההוראות שלהלן.
- 1.2 יש לעיין גם ב"הוראות בטיחות – חומרים מסוכנים".
- 1.3 לא יועסק עובד בעבודות צביעה אלא אם תודרך ע"י הממונה עליו או אדם מוסמך אחר לפני תחילת העבודה.
- 1.4 העובדים העוסקים בהכנת הצבע ובצביעה וכן העובדים בסביבה יצוידו בצויד מגן אישי להגנה על דרכי הנשימה, הידיים, העיניים והגוף כמפורט בהמשך.
- 1.5 לא תתבצע עבודת צביעה בסמוך לאש גלויה וכלים חשמליים כגון: רתכת, מסור מיכני, מסור חשמלי וכל עבודה אחרת שיש עימה ניצוצות או חום.
- 1.6 יש לוודא הימצאות אמצעי כיבוי אש כגון מטף כיבוי אש באזור הצביעה.
- 1.7 יש לדאוג להימצאות דף/גיליון מידע בטיחותי לכל חומר צביעה או מדלל. השימוש בחומר, אחסונו ודרכי ההתגוננות מפניו יעשו ע"פ הוראות גיליון המידע הבטיחותי כפי שנמסר ע"י היצרן וע"פ ההוראות ע"ג תווית האריזה של החומר.
- 1.8 אין לצבוע אביזרים חשמליים או אלקטרוניים המחוברים למתח מחשש להתחשמלות.
- 1.9 עבודת צביעה בדרכים תיעשה בהתאם ל"הוראות הבטיחות – עבודה בדרכים".
- 1.10 עבודת צביעה במקום מוקף כגון: תא ביקורת, בויב, מיכל, בור, מקלט או בכל מקום בעל אורור טבעי מוגבל תבוצע בהתאם ל"הוראות הבטיחות – עבודה במקום מוקף" מתוך קובץ הוראות בטיחות לעבודות בויב ותיעול.
- 1.11 הוראות בטיחות אלו אינן באות לגרוע מהוראות החוק ו/או הוראות הבטיחות האחרות המקובלות בעירייה.

### 2. ציוד מגן אישי

בעת עבודות צביעה יש להשתמש בצויד מגן אישי כמפורט להלן:

- 2.1 נעלי בטיחות בעבודה.
- 2.2 מכנסיים וחולצה בעלי שרוולים ארוכים.
- 2.3 כובע מגן המתאים לאופי העבודה.
- 2.4 משקפי מגן לעבודה עם כימיקלים.
- 2.5 כפפות העמידות לחומרים איתם באים במגע.
- 2.6 הגנה על דרכי הנשימה עפ"י הנדרש בגיליון הבטיחות של החומר באמצעות מסיכת אף/פה או מסיכת פנים בעלי פילטר מתאים להגנה מפני אדי הצבע, רסיסי נוזלים וחלקיקים אחרים.
- 2.7 כל ציוד מגן אישי אחר המתחייב מנסיבות אופי העבודה או שנדרש בגיליון הבטיחות של החומר.



עמוד 2 מתוך 3 עמודים	מספר הוראה: 10-10-038	הוראות בטיחות - צביעה
כתב וערך: מאיר סאיג	חל על: כל יחידות העירייה	נושא: כללי
מהדורה: 1	עדכון אחרון: 01.09.2016	תאריך תחולה: 07.09.2004

### 3. עבודות בגובה

- 3.1 עבודה בגובה תיעשה בהתאם ל"הוראות הבטיחות – עבודה בגובה".
- 3.2 עבודה עם סולמות תיעשה בהתאם ל"הוראות הבטיחות – סולמות".
- 3.3 בכל עבודה שיש צורך לעלות לגובה, אין לעמוד על כיסאות ו/או אמצעים מאולתרים אחרים.
- 3.4 לעבודות צביעה בגובה, יש להעסיק עובדים מיומנים שיעבדו בתנאי הבטיחות הנדרשים, ויש לספק להם התקנים מתאימים להגנה מפני נפילה (סל הרמה, במת הרמה, פיגום, רתמת בטיחות וכל אמצעי תקני בטוח אחר המותר עפ"י החוק).

### 4. אחסון צבעים ומדללים

- 4.1 צבעים ומדללים יאוחסנו בבית המלאכה או המחסן בארונות מתכת במקום סגור, מאוורר ומוצל.
- 4.2 על הארון יוטבע שלט "צבעים/חומרים – דליקים ורעילים".
- 4.3 אין לאגור כמות של צבעים ומדללים במקום האחסון מעבר לנדרש.
- 4.4 אין לאחסן צבעים או מדללים באריזות מזון או בבקבוקי שתייה.
- 4.5 כל צבע או מדלל יאוחסן אך ורק באריזתו המקורית.
- 4.6 על כל אריזה/מיכל תהיה תווית המזהה את תכולת החומר.
- 4.7 בכל עת שאין משתמשים בצבעים ובמדללים יש להחזיקם במיכלים סגורים.
- 4.8 אין להביא לידי מגע בין צבע ו/או מדלל לבין חומרים מחמצנים אשר עלולים לגרום להתלקחות.

### 5. הכנת הצבע ועבודות הצביעה

- 5.1 בטרם השימוש בחומר יש לקרוא היטב את הוראות השימוש על תווית המיכל/האריזה.
- 5.2 אין לפתוח מיכלים/אריזות של צבע או באמצעות כלי מתכת העלולים לגרום לניצוצות.
- 5.3 אין לערבב צבעים האסורים במגע אחד עם השני ואין לערבב שכבות של צבע מחשש לריאקציה חריפה או להתלקחות.
- 5.4 הוספת מדלל לצבע תיעשה אך ורק ע"פ הוראות היצרן.
- 5.5 לפני תחילת עבודות הצבע יש להרחיק מהמקום אנשים שאינם בתפקיד ואת כל העובדים שאינם מצוידים בציוד מגן אישי.
- 5.6 אין לקחת הביתה לשימוש כלשהו מיכל/אריזה שהיה בו כימיקל.



עמוד 3 מתוך 3 עמודים	מספר הוראה: 10-10-038	הוראות בטיחות - צביעה
כתב וערך: מאיר סאיג	חל על: כל יחידות העירייה	נושא: כללי
מהדורה: 1	עדכון אחרון: 01.09.2016	תאריך תחולה: 07.09.2004

## 6. שימוש באקדחי צבע

- 6.1 אזהרה – חדירת צבע בלחץ לגוף בכלל ולעיניים בפרט מסוכנת. בעת טיפול בפיית אקדח הריסוס, יש לנתק תחילה את האקדח מאספקת האוויר.
- 6.2 אין לכוון את אקדח הריסוס אל הגוף או העיניים ואין לכוונם לעבר אנשים בסביבה.
- 6.3 הפעלת ותחזוקת אקדחי צבע או מערכות צביעה תיעשה בהתאם להוראות היצרן.

## 7. בתום הצביעה

- 7.1 אין לשפוך עודפי צבעים או מדללים אל הקרקע, תעלות, ביוב או לרשות הרבים.
- 7.2 לאחר הצביעה יש לרכז את הפסולת והמטליות הספוגים בצבע או במדלל אל תוך מיכל מתכת מכוסה.
- 7.3 שאריות צבע ומדללים וכן מטליות ספוגות צבע יאוחסנו במיכל נפרד וסגור.
- 7.4 ייבוש חלקים צבועים יעשה במקום מאוורר.

## 8. גיהות אישית

- 8.1 אין לאכול, לשתות או לעשן באזור הצביעה וכן אין לאחסן דברי מאכל בקרבת מקום.
- 8.2 לפני אכילה או שתייה, יש לשטוף היטב את הידיים במים ובסבון.
- 8.3 באם נותרו כתמי צבע על עור הגוף, אין להסירם ע"י שימוש במדללים (שימוש נכון בצידוד מגן אישי ימנע את הצורך לעשות כן).
- 8.4 שלוליות של צבעים ומדללים יש לנקות מיד.
- 8.5 העובד ילבש בגדי עבודה נקיים. בגדי עבודה הספוגים בצבע או במדלל יוחלפו בבגדים נקיים.
- 8.6 בסיום יום העבודה על העובד להתקלח ולהחליף בגדים.
- 8.7 על העובד להיות ערני למצבו הבריאותי ולפנות לרופא כאשר מתגלים סימפטומים כגון: גירוי עור, שלשולים, כאבי בטן, סחרחורת חום ועוד.